

ERRATA

A tabela de serviços e a tabela de materiais do **Referencial de Preços de Serviços Rodoviários do DER-ES**, data-base Novembro/2012 foram corrigidas devido às alterações abaixo:

- correção da produção do serviço **40076 – Roçada, capina e limpeza**
- correção do valor do insumo **10823 – Cone de ancoragem ativo 12 fios de ½”**

Dessa forma as composições dos serviços listados a seguir tiveram seus valores alterados:

- **40401** – Cone de ancoragem de cabo de aço com 12 cordoalhas de ½”, inclusive protensão dos cabos.
- **40150** – Uso da faixa de domínio
- **40151** – Uso da faixa de domínio por gasoduto
- **41025** – Estabilização de talude com revestimento de concreto dosado fck=20Mpa, inclusive geotêxtil não tecido RT 16KN/m
- **41132** – Travessia de rodovia por cabos de telecomunicações
- **42986** – Estabilização de talude com revestimento de concreto dosado, inclusive geotêxtil não tecido RT 16KN/m em Vias Urbanas

Vitória, 16 de Julho de 2013